

Numele și prenumele verificatorului atestat
COSMEANU ȘTEFAN
Aut. Seria B nr. 07822/2008
S.C. TIALCO S.R.L. Alba Iulia
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 14, jud. Alba
Telefon: 0724202117; 0358101895
E-mail: office@tialco.ro

Nr. referat: 1775/01.02.2023
Proiect nr: 107/2022



R E F E R A T

Privind verificarea tehnică de calitate la cerințele esențiale A, B, C, D, E, F și G a proiectului nr. 107/2022, pentru obiectivul:

”EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI CANALIZARE MUN. SEBEȘ STRĂZILE FAGULUI ȘI CIREȘULUI”

Verificarea s-a executat pentru specialitatea *INSTALAȚII SANITARE (Is)* privind documentațiile prezentate la faza: **D.T.A.C. + P.T.**

1. Date de identificare:

- 1.1. Proiectant: **S.C. APA CTTA S.A. ALBA**
- 1.2. Beneficiar: **MUNICIPIUL SEBEȘ, JUDEȚUL ALBA**
- 1.3. Amplasament: **str. Fagului și Cireșului, mun. Sebeș, jud. Alba**
- 1.4. Data prezentării proiectului spre verificare: **31.01.2023**

2. Caracteristicile principale ale proiectului și construcției:

- 2.1. Proiectul întocmit în faza D.T.A.C. + P.T. prezintă soluția tehnică, după cum urmează:

Obiect 1 – extindere rețea canalizare pe str. Fagului, după cum urmează:

- conductă extindere canal, PVC-KGEM, Dn250mm, L= 152m;
- conductă racorduri canal, PVC-KGEM, SN4, Dn160mm, L= 20m;
- cămine de canalizare din prefabricate de beton – 7 bucăți;
- cămine de racord din prefabricate de beton – 4 bucăți.

Obiect 2 – extindere rețea apă și canalizare pe str. Cireșului, după cum urmează:

- conductă extindere apă, PEHD, PN6, De110mm, L= 450m;
- conductă branșament apă, PEHD, PN6, De25mm, L= 115m;
- cămine de branșament complet echipate – 23 bucăți;
- cămine de vane – 2 bucăți;
- hidranți de incendiu subterani Dn80mm – 5 bucăți.
- conductă extindere canal, PVC-KGEM, SN4, Dn250mm, L= 480m;
- conductă racorduri canal, PVC-KGEM, SN4, Dn160mm, L= 115m;
- cămine de canalizare din prefabricate de beton – 15 bucăți;
- cămine de racord din prefabricate de beton – 23 bucăți.

2.2. Funcția principală: rețele de utilitate publică.

- 2.3. Clasa de importanță a lucrărilor este III (conform Normativ P100/1-2013), iar categoria de importanță a lucrărilor verificate este ”categoria C (normală)”, conform HGR nr. 766/1997.

- 2.4. Zona climatică este temperat continentală, nu prezintă fenomene neobișnuite.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- Memoriu tehnic
- Breviar de calcul
- Caiete de sarcini, Specificații tehnice
- Programe pe faze determinante propuse
- Programe de urmărire a lucrărilor și controlul calității lucrărilor
- Plan de încadrare în zonă_PL. H00
- Plan de situație_PL. H01, H02
- Profile longitudinale_PL. H03, H04
- Instalații hidraulice. Cămine de vane_PL. H05, H06
- Detaliu hidrant subteran Dn80mm_PL. H07
- Detaliu cămin de apometru_PL. H08
- Detaliu șanț pozare conductă apă potabilă_PL. H09
- Detaliu cămin canalizare carosabil_PL. H10
- Detaliu cămin de racord_PL. H11
- Detaliu șanț pozare conductă canalizare_PL. H12

4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării, se consideră proiectul **CORESPUNZĂTOR**, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului/normelor legale.

Verificatorul nu răspunde pentru eventualele modificări care apar pe parcursul execuției și nu-i sunt comunicate.

Am primit 5 exemplare

PROIECTANT / BENEFICIAR

Am predat 5 exemplare

COSMEANU ȘTEFAN

